



УТВЕРЖДАЮ

И. О. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»

Кобыльцова О.П.

2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»,
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А**

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

«10» 06 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Нежилое здание 2811,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5958 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания 1982 гг., последнего капитального ремонта –
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального –
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 – А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (310 человек в день), вместимость- 310 чел/в день, пропускная способность - 310 человек/день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На маршрутном такси № 2,106, до остановки «Улица Маяковская, далее – в юго-западном направлении до детского учреждения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) -5-10 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюр 15 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|--|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i> | Б |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | Б |
| 5. | с нарушениями слуха | Б |
| 6. | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|---|---------------------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок). | ДЧ-В | б/н | 11, 12, 13-15, 26 |
| 2 | Вход (входы) в здание Первый этаж: | ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К) | б/н | 1,3,4,16, 17,18,19, 20 21 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К) | 1, I, II, IV | 5- 8,20,22, 23-25 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К) | В2- 3,4; В3 – 2,6; А-32; В1-1. | 9,10,24 25,29,30 31,32,33 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О) | В2- 2,5; В3 – 4,5 | 27,28 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | б/н | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | б/н | 26 |

****Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан **доступным частично избирательно** для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, умственного развития, с нарушениями зрения, **временно недоступным** для инвалидов передвигающихся на креслах - колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установка пандусов на входе №__, №__ в здание дошкольного образовательного учреждения, пристенного поручня по пути движения внутри здания, установка кнопки вызова на входе на территорию дошкольного образовательного учреждения, в доступном для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске месте, размещение схемы путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организация системы оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублирование субтитрами голосовой информации, разработка системы информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечение предоставления услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней по пути следования, приведение дверных порогов на входах к зонам целевого назначения и на путях движения внутри здания к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения требуется разработка комплексной системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках необходимо установка пандусов на входе №__, №__ в здание дошкольного образовательного учреждения, приведение порогов на входах в зоны целевого назначения и путях движения внутри здания к нормативу, установка дверей с нормативной шириной проема, оборудование санитарно-гигиенических помещений согласно нормативам для данной категории инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
|------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР, ТСР, Орг |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути | ТР, ТСР |

| | | |
|----|--|------------------|
| | эвакуации) | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ТСР, Орг |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР, ТСР, Орг |

4.2. Период проведения работ: _____
в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на

Комиссии _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - (Министерством образования Республики Крым)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов представители общественных организаций входят в состав рабочей группы по обследованию объекта _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

« _____ » _____ 2016 г., www.zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 11 л. |
| Позэтажные планы | на 10 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии: и. о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»
Кобильцова О.П. *hdf*

Члены комиссии:

- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» Шахова Е.Г. *Шахова*
- заместитель заведующего по хозяйственной части Аришина И.В. *Аришина*
- председатель Крымской Региональной общественной организации «Ассоциация Инвалидов» Грабов Л.В.



В том числе:

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 2016__ г. (протокол № _____)
Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности)

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДУО «Детский сад № 23 «Улыбка»
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина, 31 - а**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|-----------------|--------------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | б/н | 11-12 | - ширина входной калитки не соответствует нормативу | все | - расширить входную калитку в соответствие с нормативами | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 3,4 5,6 7 | 13-15, 26 | - выбоины в асфальтовом покрытии; - отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. | все | - провести ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к оборудованному для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках входу. | ТР, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Пандусы (наружные) | нет | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов) | нет | - | - | - не оборудована автостоянка для инвалидов. | все | - оборудовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% места для автотранспорта и инвалидов. | ТР, ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка» | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения по территории | ДЧ-В | б/н | 11, 12, 13-15, 26 | ТР, ТСП |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа в здание
МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»
298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | б/н | 1,3,4 | – отсутствуют водостоки и поручни по краю лестницы. | все | - оборудовать лестницу водостоками, установить поручни с учетом технических требований | ТР, ТСП |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | б/н | - | – отсутствует пандус | К, О | – установить пандусы на входе №__, №__ в соответствии с нормативами; | ТР, ТСП |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | б/н | 3,4, 16-18 | – отсутствуют водостоки и ограждением на краю площадки. | все | – оборудовать площадки водостоками и ограждением по краям. | ТР |
| 2.4 | Дверь | есть | б/н | 1 | – ширина одной из четырех входных дверей не соответствует нормативу. | все | – привести входную дверь в соответствии с нормативами. | ТР |
| | Дверь (раздвижная) | нет | - | - | – конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь. | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | б/н | 19, 20, 21 | – ширина и глубина тамбура не соответствует нормативам. | К, О | – оборудовать тамбур в соответствии с нормативами. | ТР, ТСП |
| 2.6 | Сменное кресло-коляска | нет | - | - | – сменное кресло-коляска | К | – предусмотреть возможность приобретения сменного | ТСП |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--------------|-----|---|-----|
| | | | | отсутствует. | | кресла-коляски. | |
| 2.7 | Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | есть | | – | все | Приказ № 56 от 10.06.2016г. Старший воспитатель Шахова Е.Г., ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп | Орг |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка») | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка» |
|---|---|------------|----------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К) | б/н | 1,3,4,16,17,18,19,20 21 | ТР, ТСР, Орг |
| Доступная входная группа | ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К) | б/н | 1,3,4,16,17,18,19,20 21 | ТР, ТСР, Орг |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|---------------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим о для инвали да (категор -рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1, I, II | 5-8 | Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационны х путей не имеет тактильные предупреждаю-щие указатели или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с требованиями. | все | Нанести тактильные предупреждающие указателиили контрастно окрашенную поверхность на путях движения перед дверными проемами и входами в соответствии с требованиями. | ТР |
| 3.2 | Поручни | нет | - | - | Отсутствует пристенный поручень по пути движения внутри здания | К,О | Установить поручни в соответствии с нормативами | ТР, ТСП |
| 3.3 | Лестница (внутри здания) | есть | IV | 22, 23 | Отсутствие тактильных и напольных указателей перед лестницами. Ребро ступени не имеет закругления радиусом не более 0,05 м. Поручни прерываются. | все | Разместить тактильные и напольные указатели перед лестницами. Оборудовать ребро ступени с закруглением радиусом не более 0,05 м. | ТР |
| 3.4 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Отсутствуют пандусы (съезды) | К, О | Установить пандусы в соответствии | ТР, ТСП |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----------|--|-----|--|---------|
| | | | | | | | нормативами | |
| 3.5 | Адаптированный лифт | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Подъемная платформа (аппарели) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Двери (раздвижные) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 3.8 | Достаточная ширина дверных проемов стенах, лестничных маршей, площадок | в есть | | 20, 24-25 | - ширина дверных проемов не соответствует нормативам (менее 0.9 м.) | К | - привести дверные проемы в соответствие с нормативами. | ТР |
| 3.9 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | б/н | 5-8 | - Ширина участков эвакуационных путей не соответствует требованиям; - не в полной мере обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу; - зона безопасности не отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости. | все | - Ширину участков эвакуационных путей привести в соответствие с требованиями - обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения). - оборудовать зону безопасности в соответствии с требованиями. | ТР, ТСП |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка») | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | | № 23 "Улыбка» |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (О,Г,С,У), ВНД | 1, I,II,IV | 5- 8,20,22, 23-25 | ТР, ТСР |

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул.Калинина 31 – А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов) | нет | - | - | | все | | |
| 4.2 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | есть | - | - | | все | Приказ № 56 от 10.06.2016г. Старший воспитатель Шахова Е.Г., ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп | Орг |
| 4.3 | Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком | есть | - | - | | Г | Возможность допуска предусмотрена | Орг |
| 4.4 | Кабинетная форма обслуживания | есть | В2-3,4; В3-2,6; | 24, 25, 29, 30, 31 32, | - дверные проемы менее 0.90 м. | все | - расширить дверные проемы в соответствии с нормативами | ТР |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------------|------|--|-----|--|---------------|
| | | | | 33 | | | | |
| 4.5 | Зальная форма обслуживания | есть | A-32; В1-1 | 9-10 | <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации; - пороги к зоне целевого назначения выше 0,014 м; - дверные проемы менее 0.90 м. | все | <ul style="list-style-type: none"> - высоту порогов привести в соответствие с нормативами; - организация ситуационной помощи; - обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией. - оборудовать дверные проемы в соответствие с нормативами | ТР, ТСР, Орг. |
| 4.6 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | <ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы менее требуемой нормы. - отсутствует индивидуальная кабина переодевания для инвалидов колясочников - отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации. | Все | <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать дверные проемы в соответствие с нормативами - обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией. - предусмотреть возможность оборудования индивидуальной кабины для переодевания инвалидов колясочников в соответствие с требованиями. | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка») | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» |
|---|---|-----------------------|------------------------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зальная форма | ДЧ-И (О, Г, У,С) ВНД (К) | А-32; В1-1 | 9,10 | ТР, ТСР, Орг |
| Кабинетная форма | ДЧ-И (О, Г, У,С) ВНД (К) | В2- 3,4; В3 – 2,6; | 24,25,29, 30,31,32, 33 | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений****МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»**

298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|--|------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | В2-2,5; В3 – 4,5 | 27, 28 | <ul style="list-style-type: none"> – санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано для инвалидов и МГН; – отсутствует кнопка вызова; – нет крючков для одежды, костылей и другой принадлежности; – отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные); – входная дверь открывается во внутрь. | все | - необходимо обустройство отдельного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам. | КР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | 14 | | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка») | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка» |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------|---------|
| Доступные санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О) | В ₂ - 2,5; В ₃ – 4,5 | 27,28 | КР, ТСР |
|---|-------------------------------|---|-------|---------|

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

I Результаты обследования:
6. Системы информации
МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»
298112 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Калинина 31 - А

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет | - | - | Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют | все | Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ТР, ТСП |
| 6.2 | Визуальные средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - | нет | - | - | - нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации. | все | - организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; - перенести кнопку вызова в доступное для инвалидов место. | ТР, ТСП |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|-----|--|
| | знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | | | | | | |
| 6.3 | Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией | нет | - | - | - отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности. | все | Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией |
| 6.4 | Тактильные средства | нет | - | - | - отсутствует дублирование информации тактильными средствами. | все | Организовать дублирование информации тактильными средствами |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; - кнопка вызова находится вне досягаемости для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. | все | - Оборудовать комплексные системы средств информации и сигнализации в соответствии с нормативами |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка») | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 23 "Улыбка» |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ВНД | - | - | ТР, ТСР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____